



Programme de restauration d'un bocage antiérosif sur le bassin versant du Semilly - Saint-Lô

- Note finale : risque de ruissellement érosif avec transfert -




Légende :

-  Bassin versant du Semilly
-  Cours d'eau
-  Risque faible
-  Risque moyen
-  Risque fort



Programme de restauration d'un bocage antiérosif sur le bassin versant du Semilly - Saint-Lô - Qualité du bocage -




Légende :


-  Bassin versant du Semilly
-  Cours d'eau

Qualité du bocage (aval des parcelles)

-  Forte
-  Moyenne
-  Dégradée



Programme de restauration d'un bocage antiérosif sur le bassin versant du Semilly - Saint-Lô - Risque de ruissellement érosif -




Légende :


-  Bassin versant du Semilly
-  Cours d'eau

Risque de ruissellement érosif

-  Faible
-  Moyen



Programme de restauration d'un bocage antiérosif sur le bassin versant du Semilly - Saint-Lô - Risque de transfert du ruissellement -




Légende :


-  Bassin versant du Semilly
-  Cours d'eau

Risque de transfert du ruissellement

-  Faible
-  Moyen
-  Fort



Programme de restauration d'un bocage antiérosif sur le bassin versant du Semilly - Saint-Lô - Vulnérabilité du cours d'eau -



Légende :

-  Bassin versant du Semilly
-  Cours d'eau

Vulnérabilité du cours d'eau

-  Faible
-  Moyenne
-  Forte

